

АКТ
обследования на предмет охраны, антитеррористической, технической и
противопожарной укреплённости зданий и сооружений

« 16 » 01 2018 г.

г. Белово

Мною, старшим инспектором ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» майором полиции А.И. Печениной, совместно с от. воспитателем Батини Н.В.

проведено обследование здания МБОУ Детский сад №44 г. Белово на предмет охраны, антитеррористической и технической укреплённости зданий и сооружений.

Данные объекта:

1. Адрес, телефон З.И.И. д.т. 4-80-70.
2. Ф.И.О. заведующей МДОУ Д/с № _____
3. Общая численность воспитанников 331
4. Тип строения (деревянное, кирпичное, панельной, смешанное; количество этажей) панельное
5. Наличие и целостность ограждения территории металлическая ограда с замкнутыми камнями электромагнитное
6. Наличие барьеров, шлагбаумов для въезда АМТС отсутствует;
распашное ворота
7. Наличие и исправность освещения здания. Освещённость территории каблов. по периметру - 6 шт
8. Состояние входных дверей. Наличие и состояние дополнительных и запасных входов и выходов 4 входа - 14; + 4 запас. лестниц.
9. Состояние чердачных и подвальных помещений чердачного нет
подвал закрыт. ключ на вахте.
10. Состояние и надёжность запирающих устройств на окнах. Наличие и состояние решеток на окнах первого этажа и окон над козырьком присутствуют (распашное).
11. Оснащённость помещений с хранением оргтехники и иных товарно-материальных ценностей (включая кухни, продовольственные и вещевые склады, где хранятся материальные ценности, гардеробы, раздевалки при спортивных залах) гардероб - не на ключ. Ответственной за кабинет
12. Наличие и содержание документации и наглядной агитации по антитеррористической и противопожарной защищённости имеется на 100
13. Наличие, дата установления, режим работы, исправность кнопки экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО, ОВО установлена
14. Организация пропускного режима в здание осуществляется каждый день
3 дневное время - детскими
3 ночное время - сторож
15. Организация и периодичность обхода и осмотра территории здания осуществляется зам. дир. по АЧ.
16. Противопожарное состояние объекта (наличие средств пожаротушения, наличие и

дата установления охранно-пожарной сигнализации с выводом на ПЦО

ОВО) Имеется

17. Наличие гаражных боксов на территории объекта. Наличие АМТС нет

18. Наличие бесхозных транспортных средств, длительное время находящихся вблизи учреждения. Принятые меры по эвакуации нет

20. Состояние строительных помещений, мусорных контейнеров и др., которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, либо возгорания мус. контей. возвращен за территорию.

21. Наличие наружного и внутреннего видеонаблюдения, время хранения записи:

центр. вход- видеонаблюдение. 5 камер камер. 2-внутри; 1,5 часа

22. При осмотре здания были выявлены следующие недостатки:

нет

С администрацией и преподавательским составом проведена рабочая встреча, направленная на разъяснения необходимости, незамедлительного информирования сотрудников полиции об обнаружении подозрительных предметов, незнакомых лиц, пытающихся проникнуть в здание и т.д. Обращать особое внимание на агрессивных и легковозбудимых граждан.

Должностное лицо Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», проводившее обследование ст. инспектор ПДН МО МВД России «Беловский» майор полиции Печенина А.И.

Печенина А.И.

Иные ответственные лица:

1. _____

2. _____

Копию получил



Печенина А.И. 9/6 1 44. Печенина Т.Н.